

COMFORT

Diagnosis de averías

Troubleshooting

Diagnostic de pannes

Diagnose bei ausfällen

ES Spanish

EN English

FR French

GE German



Síntoma		Causa
A	El equipo no funciona, no sale aire por las ventanillas.	<ul style="list-style-type: none"> • El ventilador no funciona.
B	El equipo no enfría ó enfría poco.	<ul style="list-style-type: none"> • No llega agua, o muy poca, al filtro húmedo.
C	El agua rebosa y sale por las ventanillas del frente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sensores de nivel no cortan corriente de la electroválvula. • Electroválvula no corta paso de agua. • Cableado de nivel de agua no manda corriente a electroválvula.
D	Ruido excesivo del ventilador.	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilador defectuoso.
E	El ventilador funciona solo, sin actuar sobre el mando.	<ul style="list-style-type: none"> • Módulo electrónico dañado por entrada del agua.
F	El módulo electrónico resulta quemado al poner en marcha el aparato.	<ul style="list-style-type: none"> • Error al conectar la toma de corriente a batería.
G	Entra agua por la unión entre el aparato y la cabina.	<ul style="list-style-type: none"> • Sellado defectuoso de las juntas.
H	No llega agua al evaporativo.	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema original de presión de agua de la caravana es mediante grifos eléctricos, de manera que sólo hay presión cuando se abre algún grifo.

Solución

- Fusible fundido. Antes de reponer el fusible, investigar las causas (cortocircuito, fallo de algún componente eléctrico, etc.).
- Revisar las conexiones de entrada de corriente y conexión a masa.
- El motor del ventilador está averiado. Sustituirlo.

- Filtro de bomba obstruido. Sustituir.
- Electroválvula averiada. Sustituir.
- La bomba de agua no funciona. Sustituirla.
- Sensor de nivel averiado. Sustituir.
- Comprobar las conexiones eléctricas y de tubos de conducción de agua.
- Comprobar si hay algún tubo parcial o totalmente estrangulado.
- El tubo de distribución de agua, situado en la parte superior del filtro húmedo, tiene los taladros obstruidos, parcial o totalmente. Sustituir filtro.

- Sensores de nivel averiados. Sustituir.
- Electroválvula averiada. Sustituir.
- Comprobar conexiones. Conectar o sustituir.

- Sustituir.

- Reparar las causas que provocaron la entrada de agua y sustituir el módulo.

- Corregir la conexión a batería y sustituir el módulo.

- Revisar y volver a sellar.

- Instalar el kit referencia: 0912520023 disponible en **Bergstrom**.

Symptom		Cause
A	System does not work, no air is coming out through air vents.	<ul style="list-style-type: none"> • Fan does not work.
B	System does not cool or cools insufficiently.	<ul style="list-style-type: none"> • No water, or not enough water, reaches wet filter
C	Water over flows and comes out of front air vents.	<ul style="list-style-type: none"> • Level sensors do not cut off electrovalve current. • Electrovalve does not cut off the water flow. • Water level cabling does not send current to the electrovalve.
D	Fan making excessive noise.	<ul style="list-style-type: none"> • Faulty fan.
E	Fan works by itself, without acting on control.	<ul style="list-style-type: none"> • Electronic module damaged by water inlet.
F	Electronic module is burnt when system is switched on.	<ul style="list-style-type: none"> • Current outlet badly connected to battery.
G	Water gets in through union between equipment and cabin.	<ul style="list-style-type: none"> • Faulty sealing of joints.
H	Water does not reach the evaporation unit.	<ul style="list-style-type: none"> • Original water pressure system of caravan works thanks to electronic taps. Therefore, there is only pressure when a tap is open.

Solution

- Fuse is blown out. Before changing it, look for causes (short-circuit, failure of some electric components, etc.).
- Check current inlet connections and earth connection.
- Fan motor is broken down. Replace.
- Pump filter blocked. Replace.
- Electrovalve failed. Replace.
- The water pump does not work. Replaced.
- Level sensor failed. Replace.
- Check the electrical connections and water pipes.
- Check if some pipe is partially or totally strangled.
- Holes in water distributing pipe, situated in upper part of wet filter, are partially or totally obstructed. Replace wet filter.
- Level sensors failed. Replace.
- Electrovalve failed. Replace.
- Check connections. Connect or replace.
- Replace.
- Repair causes leading to water inlet and replace module.
- Correct connection to battery and replace module.
- Check and seal again.
- Assemble kit n° 0912520023 available at **Bergstrom**.

Symptome		Cause
A	L'équipement ne fonctionne pas, l'air ne sort pas par les bouches d'air.	<ul style="list-style-type: none"> • Le ventilateur ne fonctionne pas.
B	L'équipement ne refroidit pas ou peu.	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau ne parvient pas au filtre humide ou en trop petite quantité.
C	L'eau déborde et ressort par les bouches d'air sur le devant.	<ul style="list-style-type: none"> • Les capteurs de niveau ne coupent pas le courant de l'électrovanne. • L'électrovanne ne coupe pas le passage d'eau. • Le câblage de niveau d'eau n'envoie pas de courant à l'électrovanne.
D	Bruit excessif provenant du ventilateur.	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilateur défectueux.
E	Le ventilateur fonctionne tout seul, sans actionner la commande.	<ul style="list-style-type: none"> • Module électronique abîmé par une entrée d'eau.
F	Le module électronique est grillé lors de la mise en marche de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Erreur lors de la connexion de la prise de courant à la batterie.
G	De l'eau rentre à travers l'union entre l'appareil et la cabine.	<ul style="list-style-type: none"> • Scellage défectueux des joints.
H	L'évaporatif ne reçoit pas d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> • Le système d'origine de pression d'eau de la caravane utilise des robinets électriques, de façon qu'il n'y a de la pression que si un robinet est ouvert.

Solution

- Fusible fondu. Avant de changer le fusible, rechercher les causes (court -circuit, défaillance de l'une des composantes électriques, etc.)
 - Réviser les connexions d'entrée de courant et la connexion à la masse.
 - Le moteur du ventilateur est en panne. Le remplacer.
- Filtre de pompe bouché. Remplacer.
 - Électrovanne défaillante. Remplacer.
 - La pompe à eau ne fonctionne pas. Remplacer.
 - Capteur de niveau défaillant. Remplacer.
 - Vérifier les connexions électriques et celles des tuyaux de conduite d'eau.
 - Vérifier qu'il n'y ait pas de tuyau partiellement ou totalement étranglé.
 - Les trous du tuyau de distribution d'eau, situé dans la partie supérieure du filtre humide, sont partiellement ou totalement bouchés. Remplacer le filtre.
- Capteurs de niveau défaillants. Remplacer.
 - Électrovanne défaillante. Remplacer.
 - Vérifier les connexions. Connecter ou remplacer.
- Remplacer.
- Réparer les causes qui ont provoqué l'entrée d'eau et remplacer le module.
- Corriger la connexion à la batterie et changer le module.
- Réviser et sceller à nouveau.
- Installer le kit n° 0912520023 disponible chez **Bergstrom**.

Störung		Ursache
A	Die Anlage funktioniert nicht, es kommt keine Luft aus den Öffnungen.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anlage funktioniert nicht, es kommt keine Luft aus den Öffnungen.
B	Die Anlage kühlt nicht oder nur wenig.	<ul style="list-style-type: none"> • Es gelangt kein Wasser oder nur sehr wenig Wasser in den FeuchtfILTER.
C	Das Wasser läuft über und fließt aus den Öffnungen an der Vorderseite.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Füllstandssensoren unterbrechen nicht den Strom des Magnetventils. • Das Magnetventil unterbricht nicht den Wasserfluss. • Das Kabel des Füllstandssensors schickt keinen Strom an das Magnetventil.
D	Übermäßige Geräuschbildung des Ventilators.	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilator defekt.
E	Der Ventilator funktioniert von selbst, ohne dass man ihn mit der Fernbedienung anstellt.	<ul style="list-style-type: none"> • Das elektronische Modul ist defekt, weil Wasser eingedrungen ist.
F	Das elektronische Modul brennt durch, wenn der Apparat in Betrieb genommen wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Irrtum beim Anschließen der Batterie an die Stromversorgung.
G	Durch die Verbindung zwischen dem Apparat und der Kabine dringt Wasser ein.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Versiegelung oder die Dichtungen sind defekt.
H	Den Verdampfer erreicht kein Wasser.	<ul style="list-style-type: none"> • Das ursprüngliche Wasserdrucksystem im Wohnwagen funktioniert mit elektrischen Hähnen, daher ist nur dann Druck vorhanden, wenn einer der Hähne geöffnet wird.

Abhilfe

- Fuse is blown out. Before changing it, look for causes (short-circuit, failure of some electric components, etc.).
- Check current inlet connections and earth connection.
- Fan motor is broken down. Replace.

- Pumpenfilter verstopft. Ersetzen.
- Magnetventil defekt. Ersetzen.
- Die Wasserpumpe funktioniert nicht. Ersetzen.
- Füllstandssensor defekt. Ersetzen.
- Elektrische Anschlüsse und Anschlüsse der Wasserleitungen prüfen.
- Check if some pipe is partially or totally strangled.
- Holes in water distributing pipe, situated in upper part of wet filter, are partially or totally obstructed. Replace wet filter.

- Füllstandssensoren defekt. Ersetzen.
- Magnetventil defekt. Ersetzen.
- Anschlüsse überprüfen. Anschließen oder ersetzen.

- Replace.

- Repair causes leading to water inlet and replace module.

- Correct connection to battery and replace module.

- Check and seal again.

- Assemble kit n° 0912520023 available at **Bergstrom**.

Francisco Alonso, 6
28806 Alcalá de Henares (MADRID)

e

Contact	Phone	Fax	E-Mail
Sales (Ventas Internacional)	+34 91 8770510	+34 91 8771158	sales@dirna.bergstrominc.com
Comercial Nacional	+34 91 8775841	+34 91 8836321	ventas@dirna.bergstrominc.com
Orders & Deliveries (Logística internacional)	+34 91 8775846	+34 91 8771158	export@dirna.bergstrominc.com
Orders & Deliveries (Logística nacional)	+34 91 8775840	+34 91 8836321	comercial@dirna.bergstrominc.com
Technical Assistance (Internacional)	+49 511 86679681	+49 511 86679710	technicalassistance@dirna.bergstrominc.com
Technical Assistance (Nacional)	+34 91 8775845	+34 91 883 6321	oblanco@dirna.bergstrominc.com

www.dirna.com

Bergstrom es titular de todos los derechos de la presente información.

La presente información es confidencial y queda prohibido cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación de cualquier elemento de la misma sin la previa y expresa autorización de **Bergstrom**.

Esta información ha de ser utilizada única y exclusivamente para el fin para el que fue creada, no siendo **Bergstrom** responsable de los posibles daños que se pudiera causar al cliente y/o a terceras partes por un incorrecto y/o inadecuado uso de la misma.

Para cualquier aclaración al respecto pueden dirigirse al Centro de Comunicaciones del fabricante **Bergstrom**.

Bergstrom is the holder of all the rights of this information.

This information is confidential and it is absolutely forbidden any act of reproduction, distribution, public communication and/or transformation of any element of it without the previous and express authorization of **Bergstrom**.

This information must be used only and exclusively for what it has been created, **Bergstrom** doesn't assume any responsibility of possible damages that could be caused to the client and/or third parties for a wrong and/or inadequate use of it.

For any doubt about the aforementioned please contact **Bergstrom** by Communication Centre.

Bergstrom est titulaire de tous les droits de la présente information.

La présente information est confidentielle et tout acte de reproduction, distribution, communication publique et/ou transformation de tout élément lié à cette information est interdit sans l'autorisation préalable et expresse de **Bergstrom**.

Cette information doit être utilisée uniquement et exclusivement dans le but pour lequel elle a été créée, **Bergstrom** n'étant pas responsable d'éventuels dommages pouvant affecter les clients et/ou des tierces personnes dus à une utilisation incorrect et/ou inadéquate de cette information.

Pour toute clarification à ce sujet, veuillez vous adresser au Centre de Communications du fabricant **Bergstrom**.

Bergstrom ist der Inhaber dieser Information.

Der Inhalt dieser Information ist vertraulich, und die Vervielfältigung, Verteilung, Veröffentlichung bzw. Abänderung von Teilen daran ohne vorherige und schriftliche Genehmigung durch **Bergstrom** ist untersagt.

Diese Information darf nur für jenen Zweck verwendet werden, für den sie geschaffen wurde, und **Bergstrom** haftet nicht für die möglichen Schäden, die dem Kunden und/oder Dritten durch eine falsche oder ungeeignete Anwendung dieser Information entstehen könnte. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von der Kommunikationszentrale des Herstellers **Bergstrom**.

Bergstrom é titolare di tutti i diritti della presente informazione.

La presente informazione é confidenziale ed é vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e/o trasformazione di qualsiasi elemento della stessa senza la previa ed espressa autorizzazione di **Bergstrom**.

Questa informazione deve essere usata unicamente ed esclusivamente per la finalità creata. **Bergstrom** declina qualsiasi responsabilità dai possibili danni causati al cliente e/o a terzi da un non corretto e/o inadeguato uso della stessa.

Per qualsiasi chiarimento al rispetto rivolgersi al Centro delle Comunicazioni del fabbricante **Bergstrom**.